



Instructiuni de utilizare

Termometru TFI 20

Este un termometru cu infrarosu pentru masurarea fara contact a temperaturii

Mod de utilizare:

Indreptati termometru cu senzorul spre suprafata ce doriti sa o masurati si apasati butonul, pentru a efectua masuratoarea. Valoarea este afisata pe ecran.

Rapostul dintre distanta si diametrul suprafetei ce se masoara (D:S) este de 1:1, de aceea dispozitivul trebuie pozitionat cat mai aproape posibil de suprafata ce urmeaza a fi masurata.

°C/ °F

Masurarea poate fi efectuata in °C sau °F, trecerea de la un mod de masurare la altul se poate face prin apasare in orificiu de sub carcasa inferioara, cu un obiect ascutit.

Inlocuirea bateriei

Cand pe ecran se afiseaza simbolul pentru baterie terminate, aceasta trebuie inlocuita. Asigurati-va ca dispozitivul este oprit, desurubati surubul din spate in sens invers acelor de ceasornic si inlocuiti cele doua baterii LR44 1,5 V.

Domeniul de masurare	-33 pana la 180 °C
Temperatura de operare	0 pana la +50 °C
Temperatura de depozitare	-20 pana la +65 °C
Acuratete	± 2,5 %
Rezolutie	0,2 °C
Timp de raspuns	1 sec.
Emisivitate	0,95
Oprire automata	dupa 15 sec